

FIGURE 1

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

FIGURE 7

0	1	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

FIGURE 8

0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

FIGURE 9

TOE001" BEE 3/850




Figure 2




Figure 5




FIGURE 3

FOOT" 8E78/860




FIGURE 4

FIGURE 6



FIG. 10




Figure 10

MBR FROM FIRST SESSION	WRITTEN	NO DATA	0
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
NO DATA	UNWRITTEN	NO DATA	98
NO DATA	UNWRITTEN	NO DATA	99
NO DATA	UNWRITTEN	NO DATA	100

FIGURE 11

MBR FROM FIRST SESSION	OVERWRITTEN	100	0
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
NO DATA	UNWRITTEN	NO DATA	98
NO DATA	UNWRITTEN	NO DATA	99
MBR FROM SECOND SESSION	WRITTEN	NO DATA	100

FIGURE 12

MBR FROM FIRST SESSION	OVERWRITTEN	100.	0
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
NO DATA	UNWRITTEN	NO DATA	98
MBR FROM THIRD SESSION	WRITTEN	NO DATA	99
MBR FROM SECOND SESSION	OVERWRITTEN	99	100 :

FIGURE 13

09878138-100001

TOE00T-2ET8/850




Figure 15

Figure 14

09878138




Figure 16




Figure 17

09878138-100301




FIGURE 18